


















GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu 11					Zał.Nr: 4.6		
Miejscowość: Przytyk-Sukowska Wola Gmina: Przytyk Powiat: radomski Województwo: mazowieckie			Obiekt: droga powiatowa nr 3336W Inwestor: PZD w Radomiu Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 151.00 m n.p.m Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-08-24			
1	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]	[m]						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.05	nasyp niekontrolowany, tłuczeń	nN (tłuczeń)	Ib	w	szg
					0.15	Piasek drobny, żółty z domieszką kamieni glina piaszczysta, żółto-szara	Pd+K			
					0.60	pospółka, szara	Gp	Ile	mw	tpl
										
										
					0.80	glina piaszczysta, żółto-szara	Gp	IIb	w	pl
										
	1.50	glina, żółto-szara	G	IId	mw	tpl				
	2.00									

Profil otworu: 12 Rzędna: 148.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-08-24										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.10	nasyp niekontrolowany, tłuczeń	nN (tłuczeń)	Ib	w	szg
						Piasek drobny, żółty	Pd			
					0.60	glina piaszczysta, brązowa	Gp	IId	mw	tpl
										
										
					1.30	glina, brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	G//Pg			
										
	2.00									