










GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu 13					Zał.Nr: 4.7				
Miejscowość: Przytyk-Sukowska Wola Gmina: Przytyk Powiat: radomski Województwo: mazowieckie			Obiekt: droga powiatowa nr 3336W Inwestor: PZD w Radomiu Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 147.80 m n.p.m Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2017-08-24					
1	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu		
	[m.p.p.t]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		0.10	nasyp niekontrolowany, piasek drobny+tłuczeń nasyp niekontrolowany, piasek drobny, żółty	nN (Pd+tłuczeń) nN (Pd)		w	szg		
					0.60	nasyp niekontrolowany, żółty, piasek średni	nN (Ps)					
					1.20	Piasek średni, jasny żółty	Ps					
					1.50	Piasek drobny na pograniczu piasku średniego	Pd/Ps	la				
				2.0	2.00							
Profil otworu: 14 Rzędna: 151.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-08-24												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0			nasyp niekontrolowany, żółty, glina przewarstwiana piaskiem drobnym	nN (G//Pd)		w	tpl		
					0.40	Piasek średni, żółty	Ps				lb	szg
					0.90	glina piaszczysta, brązowa	Gp	lle	mw	tpl		
					1.30	glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem drobnym	Gp//Pd					
					1.70	glina, brązowa	G				llc	w
				2.0	2.00							